

StreamLED 70

Beleuchtung für Wartungsarbeiten - Zillertaler Verkehrsbetriebe AG


Kd.Nr. 26630

**Kundenanforderung:**

Für Wartungsarbeiten an ihren Zügen wurde eine robuste Beleuchtung gesucht, die die hohe Belastung von Wasser und Öl standhält.

GIFAS Umsetzung:

Hier wurde die extrem robuste Schutzrohrleuchte StreamLED 70 (Ausführung mit Acrylrohr, Schutzgrad für mechanische Schäden IK10) verbaut.



04/2017